



PETA KORBAN DAN KERUSAKAN GEMPABUMI DI SINABANG NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Updated : 08 April 2010, 14:00, PUSDALOPS BNPB

92°30'0"E

95°0'0"E

97°30'0"E

100°0'0"E



Kondisi terakhir di Kec. Simeuleu Tengah
 Kerugian material:
 - Instansi Pemerintahan : RB = 6, RS = 11, RR = 40
 - Rumah Penduduk : RB = 43, RS = 207, RR = 631
 - Sarana Peribadatan : RB = 4, RS = 12, RR = 35
 - Sarana kesehatan : RB = 4, RS = 7, RR = 11
 - Sarana Pendidikan: RB = 4, RS = 3, RR = 7
 - Sarana infrastruktur: RB = 13, RS = 2, RR = 18

Korban:
 - 2 org LR
 Kerugian matrial:
 - 5 Unit rmh RR
 - 1 Gedung Akbid Dinding belakang roboh

Kerugian material:
 - 145 rmh RR dengan perincian sbb:
 • 32 unit di Ds. Ujung RT 03.
 • 1 Unit di Ds. Pemuka
 • 42 di Ds. Ujung Bawang
 • 37 Unit rmh kompak
 • 15 unit di Ds. Sukadamai
 • 3 unit di Ds. Siti Ambia
 • 50 unit di Ds. Kilangan
 • 1 unit di Ds. Sukamakmur
 - Jalan (aspal) banyak yang turun atau amblas dan retak-retak.
 - 1 masjid (masjid Kemuka) kubahnya jatuh.
 - Sekolah :
 • 2 Unit RR (SDN 1 & SMPN 1) dan
 • 2 unit RB (SD Sukamakmur & SD Lamsemedang)
 - Kantor Inspektorat RR
 - Jembatan :
 • 1 jembatan di Singkil Utara RR
 • Di Kec. Pulau Baru rusak total (putus)
 - 5 unit perahu di Ds. Haloban Kec. Pulau banyak yang hancur.
 - Sepanjang 16m parit di Ds. Sukamakmur Kec. Pulau banyak yang rusak
 - Dermaga di Ds. Ujung Salit RB

Legenda :

- Pusat Gempa
- Jarak Dari Pusat Gempa (Km)**
- < 100
- 100 - 200
- > 200
- Skala Kerusakan Gempa MMI (USGS)**
- V
- VI
- VII
- VIII
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Kabupaten Terkena Dampak



RB = Rusak Berat LB = Luka Berat
 RS = Rusak Sedang LR = Luka Ringan
 RR = Rusak Ringan